

	乾燥污泥產量：-(噸) 乾燥污泥清運量：-(噸) 乾燥污泥餅儲存量：-(噸) 乾燥污泥含水率：-(%) 未清運原因(乾燥污泥)：無
回收水部分	設計量 CMD：31000 廠內使用量 CMD：624.8 廠外使用量 CMD：135.2

營運異常事項說明及處置方式	無
缺失改善情形	無
備註	(包含現場已完成尚未認證戶數)

桃園北區水資源回收中心製表