

<p>污泥部分</p>	<p>脫水污泥產量：208.35(噸) 脫水污泥清運量：200.25 (噸) 脫水污泥貯存量：8.19 (噸) 脫水污泥含水率：79.16 (%) 污泥清運與處置費：1,421,775 (元) 未清運原因(脫水污泥)：無</p> <p>乾燥污泥產量：-(噸) 乾燥污泥清運量：-(噸) 乾燥污泥餅儲存量：-(噸) 乾燥污泥含水率：-(%) 未清運原因(乾燥污泥)：無</p>
<p>回收水部分</p>	<p>設計量 CMD：3,100 廠內使用量 CMD：1,286.8 廠外使用量 CMD：2,772</p>

<p>營運異常事項說明及處置方式</p>	<p>無</p>
<p>缺失改善情形</p>	<p>無</p>
<p>備註(本月摘要)</p>	<p>無</p>

桃園北區水資源回收中心製表