

108 年下半年營運期間環境監測報告

監測類別	監測地點	監測項目	監測結果摘要	因應對策
空氣品質	污水處理基地	氯氣、硫化氫、硫化甲基、二硫化甲基、甲硫醇	各項測值皆符合法規標準。	無
噪音	污水處理廠址	$L_{日}$ 、 $L_{晚}$ 、 $L_{夜}$ 、 L_{eq} 、 L_{max}	各項測值皆符合法規標準。	無
振動	污水處理廠址	$L_{V日}$ 、 $L_{V夜}$	因國內尚無標準，參考日本法規標準，各項測值皆符合日本法規標準。	無
河川水質	污水處理廠廠址排放口上下游各一處	流量、水溫、pH 值、溶氧、總油脂、懸浮固體物、生化需氧量、氨氮、硝酸鹽氮、導電度、總磷、大腸桿菌群	上游大腸桿菌群、懸浮固體物、氨氮及生化需氧量及下游大腸桿菌群、氨氮及生化需氧量超過水質標準之陸域地面水體丙類標準。	持續監測以利追蹤比較，以維護環境品質。